

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № ____
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ»

Организация, расположенная на объекте:

***Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Томский механико-технологический
техникум»(ОГБПОУ «ТМТТ»)***

***Адрес объекта: 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2***

***Руководитель: заместитель директора ОГБПОУ
«ТМТТ» Довиденко Ф.Т.***

Специалист по доступной среде ТОРО ООО
ВОИ

Заместитель директора ОГБПОУ «ТМТТ»

_____ Е.В. Бурмистров

_____ Довиденко Ф.Т.

«___» _____ 2022 г.

«___» _____ 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ»
1.2. Адрес объекта: 634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажа, 4755,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22512 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта- нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский механико-технологический техникум» (ОГБПОУ «ТМТТ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 115 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус № 4 (остановка «Общежитие»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (на пути движения от остановки общественного транспорта к входу на территорию расположены бордюры высотой 0,1 м, перед входом на территорию расположены 2 ступени с высотой подъема 0,1 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Отсутствуют</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Отсутствует</i>
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Отсутствует</i>
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Отсутствует</i>
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Входная площадка оборудована навесом, водоотводом, размеры входной площадки не соответствуют установленным требованиям; поверхность покрытия входной площадки твёрдая, скольжения не допускает. Ширина дверных проёмов входной группы не соответствует нормативным</i>

		<i>требованиям.</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Доступ может быть обеспечен</i>
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10.	Пандусы	<i>Отсутствуют</i>
11.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
13.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Отсутствуют</i>
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Отсутствуют</i>
15.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода. Визуальные указатели, световые табло, система световой сигнализации имеются</i>

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуги имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых <u>услуг</u> и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы	<i>Отсутствует</i>

	организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Сайт учреждения размещен в системе Интернет. Имеется версия для слабовидящих.</i>
3.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
5.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Версия сайта для слабовидящих имеется</i>
6.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
7.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Отсутствует
8.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидами помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	Отсутствует

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации
-----------	---------------------	---------------------

	(вид нарушения)	доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1-3.19
4.1	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,О) ДУ (Г,О,С)	-	4.1-4.5
4.2	Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (Г,К,С)	-	4.6-4.11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	5.1-5.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	-

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения.

Перед входом на территорию расположена необозначенная и недублирующаяся съездом одиночная ступень. Рядом с входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте. Покрытие пути движения от входа на территорию к входу в здание имеет неровности, частично разрушено. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Перед входной площадкой расположен необозначенный порог высотой более 0,014 м. Рядом с входом в здание отсутствует кнопка вызова помощи. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,75 м). Контрастная маркировка прозрачного полотна входной двери расположена на высоте более 1,6 м. Входная дверь закрывается с задержкой менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов» (3 с). Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности.

На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая и напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. Место расположения турникета не обозначено контрастно. Рядом с турникетом отсутствует пространство для возможности доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, не закреплен к поверхности пола. На путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен. Отсутствует место для размещения собаки-проводника. Перед подъемами и спусками на лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Краевые ступени лестничных маршей не обозначены контрастно. У лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, отсутствуют поручни. Высота поручней межэтажных лестниц более 0,9 м (1,0 м), поручни не являются непрерывными по всей длине, отсутствуют завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Лестницы не дублируются лифтами и подъемными устройствами. Перед дверными проемами на путях движения внутри здания отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность. Краевые ступени лестниц на путях эвакуации не обозначены, у лестниц отсутствуют поручни, лестницы не дублируются спусковыми устройствами. Ширина проемов дверных проемов на эвакуационных выходах в свету менее 0,9 м. Высота порогов эвакуационных выходов более 0,014 м. На эвакуационных выходах отсутствует освещение.

Рядом с входом в комнату отдыха отсутствует табличка с ее названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля. Ширина дверного проема в комнату отдыха в свету менее 0,9 м (0,82 м). Высота порога на входе в комнаты отдыха более 0,014 м (0,03 м). Перед входом в комнату отдыха отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность. Окно вахты расположено на высоте более 1,1 м (1,15 м). На вахте отсутствует индукционная система.

Рядом с входами в жилые помещения отсутствуют таблички с их названиями и/или номерами, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Ручки дверей в некоторые жилые помещения не контрастны относительно дверных полотен. Перед входами в жилые помещения отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность. Ширина дверных проемов в жилые помещения и изолятор в свету менее 0,9 м (0,8 м). Высота порогов на входе в жилые помещения более 0,014 м (0,06 м). Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте более 0,8 м (1,44 м). У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей. В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация.

Выключатели света в туалетные комнаты расположены на высоте более 0,8 м (1,47 м). Ручки дверей на входах в туалетные комнаты не являются доступными для различных категорий инвалидов. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,8 м). На входах в туалетные комнаты расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,18 м). Размеры туалетных кабин менее нормативных значений (0,7х0,95 м), сбоку от унитаза отсутствует пространство для подъезда и размещения кресла-коляски. Туалетные комнаты и кабины не оборудованы опорными поручнями рядом с унитазами. Рядом с раковинами в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни. Туалетные комнаты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. В туалетных кабинках отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком. На дверях в туалетные кабины обустроены шпингалеты. В туалетных комнатах отсутствует аварийное освещение. На раковинах в туалетных комнатах обустроены смесители вентильного типа, не позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой. Зеркала в туалетных комнатах расположены на высоте более 0,9 м (1,46 м). В туалетных комнатах отсутствуют автоматические дозаторы мыла, сушилки для рук. Выключатели света в душевые расположены на высоте более 0,8 м (1,5 м). Ручки дверей на входах в душевые не являются доступными для различных категорий инвалидов. Ширина дверных проемов в душевых в свету менее 0,9 м (0,63-0,82 м). Высота порогов на входах в душевые комнаты и кабины более 0,014 м (0,04-0,14 м). Душевые не оборудованы откидными стульчиками. Душевые не оборудованы опорными поручнями, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. В душевых отсутствует аварийное освещение. Выключатели света в бытовые комнаты расположены на высоте более 0,8 м. Ручки дверей на входах в бытовые комнаты не являются доступными для различных категорий инвалидов. Ширина дверных проемов в бытовые комнаты в свету менее 0,9 м (0,8 м). На входах в бытовые комнаты расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,18 м). В бытовых комнатах

отсутствует аварийное освещение. На раковинах в бытовых комнатах обустроены смесители вентильного типа, не позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой.

Система средств информации на объекте не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание мест посещения и получения услуг. Перед входом в здание отсутствует информация об объекте. Отсутствуют визуально-тактильные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Информация на стендах частично недоступна для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.1	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): устранить ступень, расположенную перед входом на территорию, заменив ее съездом с уклоном не круче 5%. Обустроить рядом с входом на территорию табличку с информацией об объекте. Рекомендуются также обустроить рядом с входом на территорию кнопку вызова помощника или табличку с телефоном сотрудника, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Произвести ремонт покрытия пути движения от входа на территорию к входу в здание. Обустроить на территории, прилегающей к зданию, парковочные места для инвалидов не далее 100 м от входа в здание, предусмотрев не менее одного места с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Обозначить парковочные места для инвалидов дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и специальной разметкой на асфальте.

Вход (входы) в здание: обозначить край входной площадки по периметру яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м, расположенной за 0,03-0,04 м до края площадки. Обустроить перед входной площадкой съезд с уклоном не круче 5%. До проведения этих работ применять инвентарный пандус. Обустроить рядом с входом в здание сбоку от входной площадки на высоте от 0,85 до 1,1 м кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Рекомендуются также обустроить информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обустроить перед входной дверью на расстоянии 0,3 м от кромки первой и последней ступеней маршей предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Предусмотреть в плане капитального ремонта замену дверного полотна на более широкое (с шириной проема в свету не менее 0,9 м). До этого времени организовать

оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема. Обустроить на прозрачном полотне входной двери контрастную маркировку на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м, имеющую форму круга с диаметром не менее 0,1 м или прямоугольника длиной не менее 0,2 м и высотой не менее 0,1 м. Настроить доводчик входной двери на время закрывания не менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов». Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить рядом с входной дверью на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания. Обозначить место расположения турникета яркой контрастной маркировкой. Убрать стол, расположенный рядом с турникетом, организовав пространство шириной не менее 0,9 м в свету для возможности доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Закрепить грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, плотно к поверхности пола. Обустроить на всех путях движения инвалидов и МГН внутри здания опорные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м. Определить место для размещения собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев ступеней перед подъемами и спусками на лестницы на путях движения инвалидов и МГН предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить краевые ступени лестниц на путях движения инвалидов и МГН яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04 м. Обустроить у лестницы в коридоре 1-го этажа, поручни с двух сторон на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за каря марша на 0,3 м. Обустроить у межэтажных лестниц непрерывные поручни на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Рекомендуется организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на 1-м этаже. Предусмотреть перед дверными проемами на путях движения внутри здания контрастно окрашенную поверхность. Приобрести мобильный лестничный подъемник. Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м. Рекомендуется установить систему Самоспас или приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверных проемов на путях эвакуации до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Оборудовать освещение на эвакуационных выходах. Выделить сотрудников, ответственных за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж сотрудников по оказанию помощи посетителям из числа МГН в ЧС.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): обустроить рядом с входом в комнату отдыха на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема табличку с названием комнаты отдыха, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема в комнату отдыха. Устранить порог на входе в комнату отдыха, занизить до высоты не более 0,014 м или применять инвентарный пороговый пандус для организации помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении порога. Предусмотреть перед входом в комнату отдыха контрастно окрашенную поверхность. Обустроить окно вахты на высоте 0,85-1,1 м. Приобрести и обустроить на вахте индукционную систему.

Зоны целевого назначения здания (жилые помещения): обустроить рядом с входами в жилые комнаты на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверных ручек на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема таблички с названиями и/или номерами жилых помещений, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Обозначить ручки дверей в жилые помещения, предполагающиеся для проживания инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Предусмотреть перед входами жилые

комнаты контрастно окрашенную поверхность. Адаптировать на первом или втором этаже комнаты для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- высота порогов не более 0,014 м,
- выключатели света на высоте не более 0,8 м.

Обустроить у прикроватных зон в жилых помещениях, предполагающихся для доступа инвалидов, поручни и держатели для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.

Санитарно-гигиенические помещения: обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной туалетной комнаты:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порогов (допускается замена порога плавным съездом),
- рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м,
- поручни рядом с унитазом (откидной – со стороны подъезда и размещения кресла-коляски) и раковиной.

Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами. Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, как минимум по одному опорному поручню, расположенному по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше. Оборудовать туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами). Обустроить в туалетных кабинках, предполагающихся для доступа инвалидов, рядом с унитазами кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, эргономичные механизмы закрывания с возможностью экстренного открытия двери снаружи. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, как минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному). Обустроить в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, поворотное зеркало. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, сенсорные автоматические дозаторы мыла и сушилки для рук. Обустроить в душевой, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, выключатель света на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в душевые, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной душевой:

- ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порогов,
- наличие откидного стульчика.

Оборудовать душевые, предполагающиеся для доступа инвалидов, опорными поручнями, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в душевых, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить выключатель света в бытовую комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в бытовые комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной бытовой комнаты:

- ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порога (допускается замена порога плавным съездом).

Обустроить в бытовых комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить в каждой бытовой комнате, предполагающейся для доступа инвалидов,

как минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному).

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить систему средств информации зон и помещений, входного узла и путей движения, обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Обустроить перед входом в здания табличку с информацией об объекте, дублированной шрифтом Брайля. Разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, перед входами в доступные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,2-1,6 м по нижнему краю пиктограммы). Информационные плоскостные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек). Обустроить тактильные мнемосхемы по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание, а также рядом с входами на этажи, предполагающиеся для доступа инвалидов с нарушением зрения.

4.2. Период проведения работ 2022 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Томской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/> *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «19» июля 2022 г.

2. Акта обследования объекта: № 2 от «19» июля 2022 г.

3. Решения комиссии _____

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ»
1.2. Адрес объекта: 634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажа, 4755,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22512 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта- нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский механико-технологический техникум» (ОГБПОУ «ТМТТ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634029, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 115 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус № 4 (остановка «Общежитие»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (на пути движения от остановки общественного транспорта к входу на территорию расположены бордюры высотой 0,1 м, перед входом на территорию расположены 2 ступени с высотой подъема 0,1 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.1	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель директора ОГБПОУ «ТМТТ»

_____ Довиденко Ф.Т.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

г.ТомскНаименование территориального
образования субъекта РФ

«19» июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ»
1.2. Адрес объекта: 634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажа, 4755,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22512 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1977г., последнего капитального ремонта- нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального _____ г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский механико-технологический техникум» (ОГБПОУ «ТМТТ»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634057, Томская область, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус № 4 (остановка «Общежитие»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (на пути движения от остановки общественного транспорта к входу на территорию расположены бордюры высотой 0,1 м, перед входом на территорию расположены 2 ступени с высотой подъема 0,1 м)Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	-	3.1- 3.19
4.1	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,О) ДУ (Г,О,С)	-	4.1-4.5
4.2	Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (Г,К,С)	-	4.6- 4.11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	-	5.1- 5.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (Г,О),ВНД (К,С).

ОСИ частично доступен для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен условно для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, для инвалидов с нарушением зрения.

Перед входом на территорию расположена необозначенная и недублирующаяся съездом одиночная ступень. Рядом с входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте. Покрытие пути движения от входа на территорию к входу в здание имеет неровности, частично разрушено. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Перед входной площадкой расположен необозначенный порог высотой более 0,014 м. Рядом с входом в здание отсутствует кнопка вызова помощи. Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели. Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,75 м). Контрастная маркировка прозрачного полотна входной двери расположена на высоте более 1,6 м. Входная дверь закрывается с задержкой менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов» (3 с). Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности.

На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая и напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения. Место расположения турникета не обозначено контрастно. Рядом с турникетом отсутствует пространство для возможности доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, не закреплен к поверхности пола. На путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен. Отсутствует место для размещения собаки-проводника. Перед подъемами и спусками на лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели. Краевые ступени лестничных маршей не обозначены контрастно. У лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, отсутствуют поручни. Высота поручней межэтажных лестниц более 0,9 м (1,0 м), поручни не являются непрерывными по всей длине, отсутствуют завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Лестницы не дублируются лифтами и подъемными устройствами. Перед дверными проемами на путях движения внутри здания отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность. Краевые ступени лестниц на путях эвакуации не обозначены, у лестниц отсутствуют поручни, лестницы не дублируются спусковыми устройствами. Ширина проемов дверных проемов на эвакуационных выходах в свету менее 0,9 м. Высота порогов эвакуационных выходов более 0,014 м. На эвакуационных выходах отсутствует освещение.

Рядом с входом в комнату отдыха отсутствует табличка с ее названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля. Ширина дверного проема в комнату отдыха в свету менее 0,9 м (0,82 м). Высота порога на входе в комнаты отдыха более 0,014 м (0,03 м). Перед входом в комнату отдыха отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность. Окно вахты расположено на высоте более 1,1 м (1,15 м). На вахте отсутствует индукционная система.

Рядом с входами в жилые помещения отсутствуют таблички с их названиями и/или номерами, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Ручки дверей в некоторые жилые помещения не контрастны относительно дверных полотен. Перед входами в жилые помещения отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность. Ширина дверных проемов в жилые помещения и изолятор в свету менее 0,9 м (0,8 м). Высота порогов на входе в жилые помещения более 0,014 м (0,06 м). Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте более 0,8 м (1,44 м). У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей. В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация.

Выключатели света в туалетные комнаты расположены на высоте более 0,8 м (1,47 м). Ручки дверей на входах в туалетные комнаты не являются доступными для различных категорий инвалидов. Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,8 м). На входах в туалетные комнаты расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,18 м). Размеры туалетных кабин менее нормативных значений (0,7х0,95 м), сбоку от унитаза отсутствует пространство для подъезда и размещения кресла-коляски. Туалетные комнаты и кабины не оборудованы опорными поручнями рядом с унитазами. Рядом с раковинами в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни. Туалетные комнаты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей. В туалетных кабинках отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком. На дверях в туалетные кабины обустроены шпингалеты. В туалетных комнатах отсутствует аварийное освещение. На раковинах в туалетных комнатах обустроены смесители вентильного типа, не позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой. Зеркала в туалетных комнатах расположены на высоте более 0,9 м (1,46 м). В туалетных комнатах отсутствуют автоматические дозаторы мыла, сушилки для рук. Выключатели света в душевые расположены на высоте более 0,8 м (1,5 м). Ручки дверей на входах в душевые не являются доступными для различных категорий инвалидов. Ширина дверных проемов в душевых в свету менее 0,9 м (0,63-0,82 м). Высота порогов на входах в душевые комнаты и кабины более 0,014 м (0,04-0,14 м). Душевые не оборудованы откидными стульчиками. Душевые не оборудованы опорными поручнями, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. В душевых отсутствует аварийное освещение. Выключатели света в бытовые комнаты расположены на высоте более 0,8 м. Ручки дверей на входах в бытовые комнаты не являются доступными для различных категорий инвалидов. Ширина дверных проемов в бытовые комнаты в свету менее 0,9 м (0,8 м). На входах в бытовые комнаты расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,18 м). В бытовых комнатах

отсутствует аварийное освещение. На раковинах в бытовых комнатах обустроены смесители вентильного типа, не позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой.

Система средств информации на объекте не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание мест посещения и получения услуг. Перед входом в здание отсутствует информация об объекте. Отсутствуют визуально-тактильные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения. Информация на стендах частично недоступна для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.1	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Для адаптации ОСИ необходимо:

Территория, прилегающая к зданию (участок): устранить ступень, расположенную перед входом на территорию, заменив ее съездом с уклоном не круче 5%. Обустроить рядом с входом на территорию табличку с информацией об объекте. Рекомендуются также обустроить рядом с входом на территорию кнопку вызова помощника или табличку с телефоном сотрудника, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Произвести ремонт покрытия пути движения от входа на территорию к входу в здание. Обустроить на территории, прилегающей к зданию, парковочные места для инвалидов не далее 100 м от входа в здание, предусмотрев не менее одного места с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Обозначить парковочные места для инвалидов дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и специальной разметкой на асфальте.

Вход (входы) в здание: обозначить край входной площадки по периметру яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м, расположенной за 0,03-0,04 м до края площадки. Обустроить перед входной площадкой съезд с уклоном не круче 5%. До проведения этих работ применять инвентарный пандус. Обустроить рядом с входом в здание сбоку от входной площадки на высоте от 0,85 до 1,1 м кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Рекомендуются также обустроить информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обустроить перед входной дверью на расстоянии 0,3 м от кромки первой и последней ступеней маршей предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Предусмотреть в плане капитального ремонта замену дверного полотна на более широкое (с шириной проема в свету не менее 0,9 м). До этого времени организовать

оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема. Обустроить на прозрачном полотне входной двери контрастную маркировку на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м, имеющую форму круга с диаметром не менее 0,1 м или прямоугольника длиной не менее 0,2 м и высотой не менее 0,1 м. Настроить доводчик входной двери на время закрывания не менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов». Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить рядом с входной дверью на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания. Обозначить место расположения турникета яркой контрастной маркировкой. Убрать стол, расположенный рядом с турникетом, организовав пространство шириной не менее 0,9 м в свету для возможности доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Закрепить грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, плотно к поверхности пола. Обустроить на всех путях движения инвалидов и МГН внутри здания опорные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м. Определить место для размещения собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев ступеней перед подъемами и спусками на лестницы на путях движения инвалидов и МГН предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить краевые ступени лестниц на путях движения инвалидов и МГН яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04 м. Обустроить у лестницы в коридоре 1-го этажа, поручни с двух сторон на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за каря марша на 0,3 м. Обустроить у межэтажных лестниц непрерывные поручни на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Рекомендуется организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на 1-м этаже. Предусмотреть перед дверными проемами на путях движения внутри здания контрастно окрашенную поверхность. Приобрести мобильный лестничный подъемник. Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м. Рекомендуется установить систему Самоспас или приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверных проемов на путях эвакуации до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги на путях эвакуации, занизить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Оборудовать освещение на эвакуационных выходах. Выделить сотрудников, ответственных за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж сотрудников по оказанию помощи посетителям из числа МГН в ЧС.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): обустроить рядом с входом в комнату отдыха на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема табличку с названием комнаты отдыха, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема в комнату отдыха. Устранить порог на входе в комнату отдыха, занизить до высоты не более 0,014 м или применять инвентарный пороговый пандус для организации помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении порога. Предусмотреть перед входом в комнату отдыха контрастно окрашенную поверхность. Обустроить окно вахты на высоте 0,85-1,1 м. Приобрести и обустроить на вахте индукционную систему.

Зоны целевого назначения здания (жилые помещения):обустроить рядом с входами в жилые комнаты на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверных ручек на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема таблички с названиями и/или номерами жилых помещений, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Обозначить ручки дверей в жилые помещения, предполагающиеся для проживания инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Предусмотреть перед входами жилые

комнаты контрастно окрашенную поверхность. Адаптировать на первом или втором этаже комнаты для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- высота порогов не более 0,014 м,
- выключатели света на высоте не более 0,8 м.

Обустроить у прикроватных зон в жилых помещениях, предполагающихся для доступа инвалидов, поручни и держатели для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.

Санитарно-гигиенические помещения: обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной туалетной комнаты:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порогов (допускается замена порога плавным съездом),
- рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м,
- поручни рядом с унитазом (откидной – со стороны подъезда и размещения кресла-коляски) и раковины.

Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами. Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, как минимум по одному опорному поручню, расположенному по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше. Оборудовать туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами). Обустроить в туалетных кабинках, предполагающихся для доступа инвалидов, рядом с унитазами кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, эргономичные механизмы закрывания с возможностью экстренного открытия двери снаружи. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, как минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному). Обустроить в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, поворотное зеркало. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, сенсорные автоматические дозаторы мыла и сушилки для рук. Обустроить в душевой, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, выключатель света на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в душевые, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной душевой:

- ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порогов,
- наличие откидного стульчика.

Оборудовать душевые, предполагающиеся для доступа инвалидов, опорными поручнями, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в душевых, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить выключатель света в бытовую комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в бытовые комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной бытовой комнаты:

- ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порога (допускается замена порога плавным съездом).

Обустроить в бытовых комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить в каждой бытовой комнате, предполагающейся для доступа инвалидов,

как минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному).

Система информации на объекте (на всех зонах): обустроить систему средств информации зон и помещений, входного узла и путей движения, обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Обустроить перед входом в здания табличку с информацией об объекте, дублированной шрифтом Брайля. Разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, перед входами в доступные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,2-1,6 м по нижнему краю пиктограммы). Информационные плоскостные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек). Обустроить тактильные мнемосхемы по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание, а также рядом с входами на этажи, предполагающиеся для доступа инвалидов с нарушением зрения.

4.2. Период проведения работ 2022 г. – 2025 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Томской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/> *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____4_____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____5_____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____12_____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____10_____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____12_____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____5_____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора ОГБПОУ «ТМТТ»
(Должность, Ф.И.О.)

Ф.Т. Довиденко _____
(Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель директора по УПР
(Должность, Ф.И.О.)

Т.Н. Вертячих _____
(Подпись)

Заместитель директора по ОП
(Должность, Ф.И.О.)

Н.В. Мирнова _____
(Подпись)

Начальник хозяйственной части
(Должность, Ф.И.О.)

М.А. Шорохов _____
(Подпись)

Инженер по охране труда
(Должность, Ф.И.О.)

В.С. Шабалин _____
(Подпись)

Заведующая общежитием
(Должность, Ф.И.О.)

Е.А. Зенченко _____
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Специалист по доступной среде Томской Региональной Организации Общероссийской общественной Организации «Всероссийское общество инвалидов» (ТОРО ООО ВОИ)

Е.В. Бурмистров _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.1, 1.2	Перед входом на территорию расположена необозначенная и недублирующаяся съездом одиночная ступень. Рядом с входом на территорию отсутствуют системы информации об объекте.	К,С К,О,С, Г,У	Устранить ступень, расположенную перед входом на территорию, заменив ее съездом с уклоном не круче 5%. Обустроить рядом с входом на территорию табличку с информацией об объекте. Рекомендуется также обустроить рядом с входом на территорию кнопку вызова помощника или табличку с телефоном сотрудника, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов.	Текущий ремонт Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.2- 1.4	Покрытие пути движения от входа на территорию к входу в здание имеет неровности, частично разрушено.	К,О,С	Произвести ремонт покрытия пути движения от входа на территорию к входу в здание.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют парковочные места для инвалидов.	К,О,С	Обустроить на территории, прилегающей к зданию, парковочные места для инвалидов не далее 100 м от входа в здание, предусмотрев не менее одного места с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Обозначить парковочные места для инвалидов дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и специальной разметкой на асфальте.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)	-	1.1-1.4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, частично доступна для Г,У,О, не доступна для К,С.

Необходимо устранить ступень, расположенную перед входом на территорию, заменив ее съездом с уклоном не круче 5%. Обустроить рядом с входом на территорию табличку с информацией об объекте. Рекомендуются также обустроить рядом с входом на территорию кнопку вызова помощника или табличку с телефоном сотрудника, ответственного за встречу и сопровождение инвалидов. Произвести ремонт покрытия пути движения от входа на территорию к входу в здание. Обустроить на территории, прилегающей к зданию, парковочные места для инвалидов не далее 100 м от входа в здание, предусмотрев не менее одного места с размерами 3,6х6,0 м для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Обозначить парковочные места для инвалидов дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и специальной разметкой на асфальте.



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск, ул.
Карла Ильмера, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инва- лида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1, 2.2	Перед входной площадкой расположен необозначенный порог высотой более 0,014 м.	К,С	Обозначить край входной площадки по периметру яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м, расположенной за 0,03-0,04 м до края площадки. Обустроить перед входной площадкой съезд с уклоном не круче 5%. До проведения этих работ применять инвентарный пандус.	Теку- щий ремонт
					Рядом с входом в здание отсутствует кнопка вызова помощи.	К,О, С,Г, У	Обустроить рядом с входом в здание сбоку от входной площадки на высоте от 0,85 до 1,1 м кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Рекомендуется также обустроить информационную табличку с телефоном сотрудника,	Теку- щий ремонт

					Перед входной дверью отсутствуют предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели.	С	ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обустроить перед входной дверью на расстоянии 0,3 м от кромки первой и последней ступеней маршей предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1, 2.3, 2.4	Ширина проема створки входной двери в свету менее 0,9 м (0,75 м).	К	Предусмотреть в плане капитального ремонта замену дверного полотна на более широкое (с шириной проема в свету не менее 0,9 м). До этого времени организовать оказание ситуативной помощи К со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема.	Капитальный ремонт	
				Высота порога входной двери более 0,014 м (0,02 м).	К	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения.	-	
				Контрастная маркировка прозрачного полотна входной двери расположена на высоте более 1,6 м.	С	Обустроить на прозрачном полотне входной двери контрастную маркировку на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м, имеющую форму круга с диаметром не менее 0,1 м или прямоугольника длиной не менее 0,2 м и высотой не менее 0,1 м.	Текущий ремонт	
				Входная дверь закрывается с задержкой менее 5 с из	К,О, С	Настроить доводчик входной двери на время	Текущий ремонт	

					положения «Открыто на 90 градусов» (3 с). Ручка входной двери не контрастна относительно дверного полотна. Рядом с входной дверью отсутствуют знаки доступности.	С К,О, С,Г	закрывания не менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов». Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить рядом с входной дверью на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.	Текущий ремонт Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У,О) ВНД (К,С)		2.1-2.4	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание частично доступен для Г,У,О, не доступен для К,С.

Необходимо обозначить край входной площадки по периметру яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы в пределах 0,08-0,1 м, расположенной за 0,03-0,04 м до края площадки. Обустроить перед входной площадкой съезд с уклоном не круче 5%. До проведения этих работ применять инвентарный пандус. Обустроить рядом с входом в здание сбоку от входной площадки на высоте от 0,85 до 1,1 м кнопку вызова помощи и обозначить ее специальной пиктограммой на контрастном фоне. Рекомендуются также обустроить информационную табличку с телефоном сотрудника, ответственного за оказание ситуационной помощи инвалидам. Обустроить перед входной дверью на расстоянии 0,3 м от кромки первой и последней ступеней маршей предупреждающие наземные тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Предусмотреть в плане капитального ремонта замену дверного полотна на более широкое (с шириной проема в свету не менее 0,9 м). До этого времени организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема. Обустроить на прозрачном полотне входной двери контрастную маркировку на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м, имеющую форму круга с диаметром не менее 0,1 м или прямоугольника длиной не менее 0,2 м и высотой не менее 0,1 м. Настроить доводчик входной двери на время закрывания не менее 5 с из положения «Открыто на 90 градусов». Обозначить ручку входной двери яркой контрастной относительно дверного полотна маркировкой. Обустроить рядом с входной дверью на высоте 1,2-1,6 м знаки доступности.



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от «19» июля 2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значим для инвалид а (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		3.1- 3.5	На путях движения внутри здания отсутствует тактильная направляющая и напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели для ориентирования инвалидов с нарушением зрения.	С	Обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания.	Текущи й ремонт
					Место расположения турникета не обозначено контрастно.	С	Обозначить место расположения турникета яркой контрастной маркировкой.	Текущи й ремонт
					Рядом с турникетом отсутствует пространство для возможности доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	К	Убрать стол, расположенный рядом с турникетом, организовав пространство шириной не менее 0,9 м в свету для возможности доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.	Текущи й ремонт

					Грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, не закреплен к поверхности пола.	К,О, С	Закрепить грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, плотно к поверхности пола.	Текущий ремонт
					На путях движения внутри здания отсутствуют опорные поручни вдоль стен.	С,О	Обустроить на всех путях движения инвалидов и МГН внутри здания опорные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м.	Текущий ремонт
					Отсутствует место для размещения собаки-проводника.	С	Определить место для размещения собаки-проводника.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.3, 3.7-3.9	Перед подъемами и спусками на лестницы отсутствуют предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели.	С	Обустроить за 0,3 м до краев ступеней перед подъемами и спусками на лестницы на путях движения инвалидов и МГН предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м.	Текущий ремонт
					Краевые ступени лестничных маршей не обозначены контрастно.	С	Обозначить краевые ступени лестниц на путях движения инвалидов и МГН яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04 м.	Текущий ремонт
					У лестницы, расположенной в коридоре 1-го этажа, отсутствуют поручни.	С,О	Обустроить у лестницы в коридоре 1-го этажа, поручни с двух сторон на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за	Текущий ремонт

					Ширина межэтажных лестниц в свету менее 1,35 м (0,92 м). Высота поручней межэтажных лестниц более 0,9 м (1,0 м), поручни не являются непрерывными по всей длине, отсутствуют завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м, отсутствуют поручни со стороны стены здания. Лестницы не дублируются лифтами и подъемными устройствами.	К,О С,О К	каря марша на 0,3 м. Технические решения нецелесообразны. Допускается оставить в варианте исполнения. Обустроить у межэтажных лестниц непрерывные поручни на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. В связи с небольшой шириной лестничного марша допускается не обустраивать поручни со стороны стены здания. Рекомендуется организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на 1-м этаже. Приобрести мобильный лестничный подъемник.	- Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		3.6	Высота порогов дверей, ведущих к межэтажным лестницам, более 0,014 м (0,02 м). Перед дверными проемами на путях движения внутри здания отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие	К С	По согласованию с общественной организацией инвалидов допускается оставить в варианте исполнения. Предусмотреть перед дверными проемами на путях движения внутри здания контрастно окрашенную	- Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		3.1-3.19	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания полностью доступны для Г,У, частично доступны для О, не доступны для К,С.

Необходимо обустроить перед препятствиями и поворотами на путях движения инвалидов с нарушением зрения внутри здания за 0,3 м до препятствия напольные предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам со стороны сотрудников учреждения на путях движения внутри здания. Обозначить место расположения турникета яркой контрастной маркировкой. Убрать стол, расположенный рядом с турникетом, организовав пространство шириной не менее 0,9 м в свету для возможности доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Закрепить грязезащитный коврик, расположенный перед выходом из здания, плотно к поверхности пола. Обустроить на всех путях движения инвалидов и МГН внутри здания опорные поручни вдоль стен на высоте 0,9 м. Определить место для размещения собаки-проводника. Обустроить за 0,3 м до краев ступеней перед подъемами и спусками на лестницы на путях движения инвалидов и МГН предупреждающие напольные тактильно-контрастные указатели с нескользящей поверхностью глубиной 0,5-0,6 м. Обозначить краевые ступени лестниц на путях движения инвалидов и МГН яркой контрастной маркировкой с шириной полосы 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04 м. Обустроить у лестницы в коридоре 1-го этажа, поручни с двух сторон на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края марша на 0,3 м. Обустроить у межэтажных лестниц непрерывные поручни на высоте 0,9 м, имеющие завершающие нетравмирующие окончания, выступающие за края маршей на 0,3 м. Рекомендуется организовать проживание инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на 1-м этаже. Приобрести мобильный лестничный подъемник. Обозначить краевые ступени лестниц на путях эвакуации яркой контрастной маркировкой с шириной контрастной полосы 0,08-0,1 м. Предусмотреть перед дверными проемами на путях движения внутри здания контрастно окрашенную поверхность. Рекомендуется установить систему «Самоспас» или приобрести стулья для эвакуации инвалидов по лестнице. Предусмотреть в плане капитального ремонта увеличение ширины дверных проемов на путях эвакуации до не менее 0,9 м в свету. Устранить пороги на путях эвакуации, занижить до высоты не более 0,014 м или обустроить пороговые пандусы. Оборудовать освещение на эвакуационных выходах. Выделить сотрудников, ответственных за своевременную эвакуацию инвалидов. Провести обучение/инструктаж сотрудников по оказанию помощи посетителям из числа МГН в ЧС.



Фото 3.1




Фото 3.2



Фото 3.3



Фото 3.4




Фото 3.5



Фото 3.6



Фото 3.7



Фото 3.8




Фото 3.9




Фото 3.10




Фото 3.11



Фото 3.12



Фото 3.13



Фото 3.14



Фото 3.15




Фото 3.16




Фото 3.17




Фото 3.18



Фото 3.19

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.1-4.4	Рядом с входом в комнату отдыха отсутствует табличка с ее названием, выполненная рельефно-графическим способом и дублированная шрифтом Брайля. Ширина дверного проема в комнату отдыха в свету менее 0,9 м (0,82 м). Высота порога на входе в комнату отдыха более 0,014 м (0,03 м).	С К К	Обустроить рядом с входом в комнату отдыха на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема табличку с названием комнаты отдыха, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема в комнату отдыха. Устранить порог на входе в комнату отдыха,	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт

					Перед входом в комнату отдыха отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность.	С	занизить до высоты не более 0,014 м или применять инвентарный пороговый пандус для организации помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении порога. Предусмотреть перед входом в комнату отдыха контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	есть		4.5	Окно вахты расположено на высоте более 1,1 м (1,15 м). На вахте отсутствует индукционная система.	К Г	Обустроить окно вахты на высоте 0,85-1,1 м. Приобрести и обустроить на вахте индукционную систему.	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения	ДП-И (У,О) ДУ (Г,О,С)		4.1-4.5	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
--------------------------	--------------------------	--	---------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания частично доступны для У,О, доступны условно для Г,О,С.

Необходимо обустроить рядом с входом в комнату отдыха на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема табличку с названием комнаты отдыха, выполненную рельефно-графическим способом и дублированную шрифтом Брайля. Организовать оказание ситуативной помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении дверного проема в комнату отдыха. Устранить порог на входе в комнату отдыха, занизить до высоты не более 0,014 м или применять инвентарный пороговый пандус для организации помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в преодолении порога. Предусмотреть перед входом в комнату отдыха контрастно окрашенную поверхность. Обустроить окно вахты на высоте 0,85-1,1 м. Приобрести и обустроить на вахте индукционную систему.




Фото 4.1



Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4



Фото 4.5

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		4.6-4.11	Рядом с входами в жилые помещения отсутствуют таблички с их названиями и/или номерами, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля.	С	Обустроить рядом с входами в жилые комнаты на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверных ручек на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема таблички с названиями и/или номерами жилых помещений, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
				Ручки дверей в некоторые жилые помещения не контрастны относительно дверных полотен.	С	Обозначить ручки дверей в жилые помещения, предполагающие для проживания инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой.	Текущий ремонт
				Перед входами в жилые помещения отсутствуют напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность.	С	Предусмотреть перед входами жилые комнаты контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт
				Ширина дверных проемов в жилые помещения и изолятор в свету менее 0,9	К	Адаптировать на первом или втором этаже	Текущий и капитальный

				м (0,8 м). Высота порогов на входе в жилые помещения более 0,014 м (0,06 м). Выключатели света в жилых помещениях расположены на высоте более 0,8 м (1,44 м). У прикроватных зон отсутствуют поручни, держатели для трости, костылей и других принадлежностей. В жилых помещениях отсутствует световая или стробоскопическая пожарная сигнализация.	К К К,О,С Г	комнаты для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске: - ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м, - высота порогов не более 0,014 м, - выключатели света на высоте не более 0,8 м. Обустроить у прикроватных зон в жилых помещениях, предполагающих для доступа инвалидов, поручни и держатели для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в жилых помещениях, предполагающих для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.	альный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
Санузел	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С,Г)	-	4.6-4.11	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (жилые помещения) доступны полностью для У, доступны частично для О, доступны условно для К,С,Г.

Необходимо обустроить рядом с входами в жилые комнаты на высоте 1,2-1,6 м со стороны дверных ручек на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема таблички с названиями и/или номерами жилых помещений, выполненные рельефно-графическим способом и дублированные шрифтом Брайля. Обозначить ручки дверей в жилые помещения, предполагающиеся для проживания инвалидов с нарушением зрения, яркой контрастной относительно дверных полотен маркировкой. Предусмотреть перед входами жилые комнаты контрастно окрашенную поверхность. Адаптировать на первом или втором этаже комнаты для проживания инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
- высота порогов не более 0,014 м,
- выключатели света на высоте не более 0,8 м.

Обустроить у прикроватных зон в жилых помещениях, предполагающихся для доступа инвалидов, поручни и держатели для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в жилых помещениях, предполагающихся для проживания инвалидов с нарушением слуха, световую или стробоскопическую пожарную сигнализацию.



Фото 4.6




Фото 4.7



Фото 4.8



Фото 4.9



Фото 4.10



Фото 4.11

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть		5.5-5.11	Выключатели света в туалетные комнаты расположены на высоте более 0,8 м (1,47 м).	К	Обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м.	Текущий ремонт
					Ручки дверей на входах в туалетные комнаты не являются доступными для различных категорий инвалидов.	С,О	Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы).	Текущий ремонт
					Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,8 м).	К	Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной туалетной комнаты:	Капитальный ремонт
					На входах в туалетные комнаты расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,18 м).	К	- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,	
					Размеры туалетных кабин менее нормативных значений (0,7х0,95 м), сбоку от унитаза отсутствует пространство для подъезда и размещения кресла-	К	- отсутствие порогов (допускается замена порога плавным	

					коляски.		съемом), - рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м, - поручни рядом с унитазом (откидной – со стороны подъезда и размещения кресла-коляски) и раковиной.	
					Туалетные комнаты и кабины не оборудованы опорными поручнями рядом с унитазами.	К,О,С	Обустроить в туалетных комнатах, предполагающих для доступа инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами.	Текущий ремонт
					Рядом с раковинами в туалетных комнатах отсутствуют опорные поручни.	К,О,С	Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающей для доступа инвалидов, как минимум по одному опорному поручню, расположенному по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше.	Текущий ремонт
					Туалетные комнаты не оборудованы крючками для трости, костылей и других принадлежностей.	С,О	Оборудовать туалетные комнаты, предполагающие для доступа инвалидов, крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами).	Текущий ремонт
					В туалетных кабинках отсутствуют кнопки вызова помощника со шнурком.	К,О,С, Г,У	Обустроить в туалетных кабинках, предполагающих для доступа инвалидов, рядом	Текущий ремонт

						с унитазами кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами.	
				На дверях в туалетные кабины обустроены шпингалеты.	С,О	Обустроить в туалетных комнатах, предполагающих для доступа инвалидов, эргономичные механизмы закрывания с возможностью экстренного открытия двери снаружи.	Текущий ремонт
				В туалетных комнатах отсутствует аварийное освещение.	К,О,С, Г,У	Обустроить в туалетных комнатах, предполагающих для доступа инвалидов, аварийное освещение.	Текущий ремонт
				На раковинах в туалетных комнатах обустроены смесители вентильного типа, не позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой.	О	Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающей для доступа инвалидов, как минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному).	Текущий ремонт
				Зеркала в туалетных комнатах расположены на высоте более 0,9 м (1,46 м).	К	Обустроить в туалетной комнате, предполагающей для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, поворотное зеркало.	Текущий ремонт
				В туалетных комнатах отсутствуют автоматические дозаторы	К,О,С	Обустроить в туалетных комнатах,	Текущий ремонт

					мыла, сушилки для рук.		предполагающих я для доступа инвалидов, сенсорные автоматические дозаторы мыла и сушилки для рук.	т
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		5.12- 5.16	Выключатели света в душевые расположены на высоте более 0,8 м (1,5 м). Ручки дверей на входах в душевые не являются доступными для различных категорий инвалидов. Ширина дверных проемов в душевых в свету менее 0,9 м (0,63-0,82 м). Высота порогов на входах в душевые комнаты и кабины более 0,014 м (0,04-0,14 м). Душевые не оборудованы откидными стульчиками. Душевые не оборудованы опорными поручнями, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. В душевых отсутствует аварийное освещение.	К С,О К К К К,О,С К,О,С	Обустроить в душевой, предполагающейс я для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, выключатель света на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в душевые, предполагающие я для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П- образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной душевой: - ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м, - отсутствие порогов, - наличие откидного стульчика. Оборудовать душевые, предполагающие я для доступа инвалидов, опорными поручнями, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в душевых, предполагающих	Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт

							я для доступа инвалидов, аварийное освещение.	т
5.3	Бытовая комната	есть	5.1-5.4	Выключатели света в бытовые комнаты расположены на высоте более 0,8 м.	К	Обустроить выключатель света в бытовую комнату, предполагающуюос я для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м.	Текущий ремонт	
				Ручки дверей на входах в бытовые комнаты не являются доступными для различных категорий инвалидов.	С,О	Обустроить на дверях в бытовые комнаты, предполагающиеос я для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы).	Текущий ремонт	
				Ширина дверных проемов в бытовые комнаты в свету менее 0,9 м (0,8 м).	К	Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной бытовой комнаты: - ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м, - отсутствие порога (допускается замена порога плавным съездом).	Капитальный ремонт	
				На входах в бытовые комнаты расположены пороги высотой более 0,014 м (до 0,18 м).	К			
				В бытовых комнатах отсутствует аварийное освещение.	К,О,С, Г,У	Обустроить в бытовых комнатах, предполагающихос я для доступа инвалидов, аварийное освещение.	Текущий ремонт	
На раковинах в бытовых комнатах обустроены смесители вентильного типа, не позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой.	О	Обустроить в каждой бытовой комнате, предполагающейос я для доступа инвалидов, как	Текущий ремонт					

							минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному).	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		5.1-5.16	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично для Г,У, не доступны для К,О,С.

Необходимо обустроить выключатель света в туалетную комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной туалетной комнаты:

- ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м,
 - отсутствие порогов (допускается замена порога плавным съездом),
 - рядом с унитазом место для подъезда и размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м,
 - поручни рядом с унитазом (откидной – со стороны подъезда и размещения кресла-коляски) и раковины.
- Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, опорные поручни рядом с унитазами. Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, как минимум по одному опорному поручню, расположенному по периметру раковины на высоте края раковины или чуть выше. Оборудовать туалетные комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, крючками для трости, костылей и других принадлежностей (рядом с унитазами и раковинами). Обустроить в туалетных кабинках, предполагающихся для доступа инвалидов, рядом с унитазами кнопки вызова помощника со шнурком и обозначить их специальными пиктограммами. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, эргономичные механизмы закрывания с возможностью экстренного открытия двери снаружи. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить в каждой туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, как минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному). Обустроить в туалетной комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, поворотное зеркало. Обустроить в туалетных комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов,

сенсорные автоматические дозаторы мыла и сушилки для рук. Обустроить в душевой, предполагающейся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, выключатель света на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в душевые, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной душевой:

- ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порогов,
- наличие откидного стульчика.

Оборудовать душевые, предполагающиеся для доступа инвалидов, опорными поручнями, крючками для трости, костылей и других принадлежностей. Обустроить в душевых, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить выключатель света в бытовую комнату, предполагающуюся для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, на высоте от 0,4 до 0,8 м. Обустроить на дверях в бытовые комнаты, предполагающиеся для доступа инвалидов, контрастные эргономичные дверные ручки (нажимного действия или П-образной формы). Предусмотреть в плане капитального ремонта обустройство на первом этаже доступной бытовой комнаты:

- ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м,
- отсутствие порога (допускается замена порога плавным съездом).

Обустроить в бытовых комнатах, предполагающихся для доступа инвалидов, аварийное освещение. Обустроить в каждой бытовой комнате, предполагающейся для доступа инвалидов, как минимум по одному эргономичному смесителю с совмещенным управлением подачей горячей и холодной воды (локтевому или сенсорному).



Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3




Фото 5.4



Фото 5.5



Фото 5.6




Фото 5.7



Фото 5.8




Фото 5.9



Фото 5.10



Фото 5.11



Фото 5.12




Фото 5.13



Фото 5.14



Фото 5.15



Фото 5.16

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Многоквартирное общежитие ОГБПОУ «ТМТТ», 634057, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Ильмера, 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6.1-6.6	Система средств информации на объекте не обеспечивает непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание мест посещения и получения услуг.	К,О,С, Г,У	Обустроить систему средств информации зон и помещений, входного узла и путей движения, обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения.	Текущий ремонт
					Перед входом в здание отсутствует информация об объекте.	К,О,С, Г,У	Обустроить перед входом в здания табличку с информацией об объекте, дублированной шрифтом Брайля.	Текущий ремонт
					Отсутствуют визуально-тактильные средства информации на путях движения внутри здания и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения.	С	Разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, перед входами в доступные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,2-1,6 м по нижнему краю пиктограммы).	Текущий ремонт
					Информация на стендах		Информационные	Теку

					частично недоступна для инвалидов с нарушением зрения.	С	плоскопечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек).	щий ремонт
6.2	Акустические средства	есть		6.7, 6.8	Замечания отсутствуют.	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют схемы расположения зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений, доступные для инвалидов с нарушением зрения.	С	Обустроить тактильные мнемосхемы по правой стороне на расстоянии 2-4 м от входа в здание, а также рядом с входами на этажи, предполагающие для доступа инвалидов с нарушением зрения.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)		6.1-6.8	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации частично доступны для К,О,Г,У, не доступны для С.

Необходимо обустроить систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения, обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Обустроить перед входом в здания табличку с информацией об объекте, дублированной шрифтом Брайля. Разместить рельефные пиктограммы на путях движения/эвакуации, перед входами в доступные для инвалидов санитарно-гигиенические помещения (на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,2-1,6 м по нижнему краю пиктограммы). Информационные плоскопечатные материалы (на стендах и др.) по возможности исполнять в крупном шрифте (от 16 кеглей, шрифт без засечек). Обустроить тактильные мнемосхемы по правой стороне на расстоянии 2-4 м

от входа в здание, а также рядом с входами на этажи, предполагающиеся для доступа инвалидов с нарушением зрения.



Фото 6.1



Фото 6.2



Фото 6.3



Фото 6.7



Фото 6.8